

Opis przedmiotu zamówienia

„Usługa naprawy pojazdu służbowego marki Kia Cee'd”

Szczegółowy zakres usługi obejmuje:

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| MARKA | KIA | CEED (ED) | 1 |
| NUMER VIN | U5YHB816ACL204332 | NR REJ. SJ62933 | KOD TYPU 28 25 49 |
| WERSJA | OD 11.2011 | UKŁAD KLIMATYZACJI | 1582 CCM 66 KW |
| WYPOSAŻENIE 5 DRZWIOWE (KOMBI) | | | |

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG

| | |
|----------------------------------------------------|----|
| NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE | JC |
| KOD CZ | |

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 64100R00 | PAS PRZODU KPL WYB/WBUD OBEJMUJE: ZDERZAK PRZ, KRATA CHŁODNICY, BELKA ZDERZAKA, OGRANICZNIK UDERZENIA I OBYDWA REFLEKTORY WYBUD/WBUD REFLEKTORY WYREGULOWAĆ NIE OBEJMUJE WYB/WBUD CHŁODNICY | 35 |
| 66400R00 | MASKA SILNIKA WYMIANA OBEJMUJE: WYB/WBUD I DOPASOWANIE MASKI | 5 |
| 66300R0B | OBA BŁOTNIKI PRZ WYB/WBUD OBEJMUJE: ZDERZAK PRZ, OBA REFLEKTORY, OBA KIERUNKOWSKAZY BOCZ PRZ I OBIE SKORUPY WNEK KÓŁ PRZ WYB/WBUD REFLEKTORY WYREGULOWAĆ | 18 |
| 97606R00) | SKRAPLACZ KLIMATYZ WYB/WBUD (CHŁOD WYBUD | 3 |
| 25300R0D | CHŁODNICA WYB/WBUD OBEJMUJE: PROWADNICE POWIETRZA, UCHYTY L/P CHŁODNICY, ELEKTROWENTYLATOR I CAŁY NIEZBĘDNY OSPRZĘT W OBSZARZE NAPRAWY WNEKI KOŁA WYB/WBUD UKŁAD CHŁODZENIA OPRÓŻNIĆ/ NAPEŁNIĆ | 8 |
| 09760A00 | UKŁAD KLIMAT OPROZN-NAPELN/SPRAWDZENIE | 5 |

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

| | | | |
|------------|---------------|-----------------------|----|
| KOD CZĘŚCI | OPERACJA | - CZĘŚCI MONTAZ WYBUD | JC |
| 0471 | MASKA SILNIKA | LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 | 21 |
| 0741 | BŁOTNIK PRZ L | ODNOWA LAKIERU | 10 |
| 0742 | BŁOTNIK PRZ P | ODNOWA LAKIERU | 10 |

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

| | | |
|------------|---------------|---------------------|
| KOD CZĘŚCI | OKREŚLENIE | |
| 0471 | MASKA SILNIKA | LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 |
| 0741 | BŁOTNIK PRZ L | ODNOWA LAKIERU |
| 0742 | BŁOTNIK PRZ P | ODNOWA LAKIERU |

Chas 17.01.2017

LAKIEROWANIE (według AZT)

| | |
|--------------------------------------|----|
| KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ | JC |
| WSPÓŁCZYNNIK 60.00 PLN/RBG | |
| CZAS LAKIEROWANIA | 41 |
| PRZYGOTOWANIE METAL | 7 |
| KONCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG : | 48 |

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO

| | |
|-------------------------|---------|
| LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ | |
| ODNOWA LAKIERU | |
| STAŁA MATERIAŁOWA METAL | |
| WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA | 70.00 % |

C Z E Ś C I Z A M I E N N E

| KOD CZĘŚ | OKREŚLENIE | NUMER KATALOGOWY |
|----------|-----------------------|------------------|
| 0410 | KRATA WLOTU POWIETRZA | B321599-0-YCC |
| 0471 | MASKA SILNIKA | B321528-0-TYG/U |
| 0476 | ZAWIAS P MASKI SILN | 791201H000 |
| 0481 | WYŁĘM MASKI SILNIKA | 811251H200 |
| 0525 | USZCZ G POKR SILNIKA | 864351H100 |
| 0561 | REFLEKTOR L | 3831912005 |
| 1009 | BLACHA PRZED KPL | 481204 |
| 1014 | OSŁONA G ŚCIANY CZOŁ | 863611H200 |
| 4465 | KONDENSATOR UKŁ KLIM | 4114K8C2 |
| 7761 | CHŁODNICA | 3822119008 |
| 7767 | OSŁONA WENTYLATORA | 253501H700 |



Zamawiający wymaga od Wykonawcy odbiór pojazdu z danej lokalizacji (WRÓBEL, ul. Ks. Norberta Bończyka 11, 41-400 Mysłowice) i po wykonaniu usługi, zwrócenia do wskazanej lokalizacji pojazdu własnym transportem i na własny koszt – GDDKiA Rejon Wysoki Brzeg, ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno.

Uwagi

Zamawiający przewiduje zawarcie cesji - przeniesienie prawa do wypłaty z umowy ubezpieczenia GDDKiA.

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, że określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek części zakresu Przedmiotu zlecenia nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.

Kierownik Rejonu


Inż. Roman Długajczyk