

**Opis Przedmiotu zamówienia:**

1. Dostarczenie i zainstalowanie serwera telefonicznego wersja RACK 19" w OUD

Baczyna w konfiguracji:

- 2 analogowe linie miejskie
- 6 analogowych linii wewnętrznych
- Infolinia
- Zapowiedz
- Rejestracja kosztów rozmów
- Możliwość konfiguracji VoIP
- Możliwość nagrywania rozmów telefonicznych
- Możliwość zalogowania serwerów/abonentów zewnętrznych VoIP
- Możliwość instalacji aplikacji zewnętrznej do wspomaganie dzwonienia
- Panel klienta na stronie www
- Zdalne zarządzanie serwerem
- Zdalne pobieranie danych taryfikacyjnych

2. Aktualizacja serwerów do najnowszej wersji programu, w sieci telefonicznej Oddziału w Zielonej Górze i Rejonach (lokalizacje i typy urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 2):

- Zielona Góra (MAC-6400)
  - sterownik centrali
  - wymiana sterownika
  - aktualizacja firmware centrali do najnowszej wersji
  - aktualizacja firmware karty VoIP do najnowszej wersji
  - aktualizacja firmware karty REC do najnowszej wersji
  - licencja na linkowanie do 200 portów
  - licencja CTI na 5 stanowisk
  - dodatkowe 2 kanały rozmowne VoIP
- Żary (CCT-1668.S)
  - sterownik centrali
  - wymiana sterownika
  - aktualizacja firmware centrali do najnowszej wersji
  - aktualizacja firmware karty VoIP do najnowszej wersji
  - licencja na linkowanie do 40 portów
  - dodatkowe 2 kanały rozmowne VoIP

- Nowa Sól (CCT-1668.S)
  - sterownik centrali
  - wymiana sterownika
  - aktualizacja firmware centrali do najnowszej wersji
  - aktualizacja firmware karty VoIP
  - licencja na linkowanie do 40 portów
  - dodatkowe 2 kanały rozmowne VoIP
  - dodatkowe 4 numery wewnętrzne analogowe
  
- Słubice (CCT-1668.S)
  - sterownik centrali
  - wymiana sterownika
  - aktualizacja firmware centrali do najnowszej wersji
  - aktualizacja firmware karty VoIP do najnowszej wersji
  - licencja na linkowanie do 40 portów
  - dodatkowe 2 kanały rozmowne VoIP
  
- Świebodzin (CCT-1668.L)
  - sterownik centrali
  - wymiana sterownika
  - aktualizacja firmware centrali do najnowszej wersji
  - aktualizacja firmware karty VoIP do najnowszej wersji
  - licencja na linkowanie do 40 portów
  - dodatkowe 2 kanały rozmowne VoIP
  - Zamiana karty 8a/b na 4 a/b z Nowej Soli
  
- Racula (CCT-1668.EU)
  - sterownik centrali
  - wymiana sterownika
  - aktualizacja firmware centrali do najnowszej wersji
  - aktualizacja firmware karty VoIP do najnowszej wersji
  - licencja na linkowanie do 40 portów
  - karta do nagrywania rozmów (bez licencji)

- Gorzów Wielkopolski (CCT-1668.S)
  - sterownik centrali
  - wymiana sterownika
  - aktualizacja firmware centrali do najnowszej wersji
  - aktualizacja firmware karty VoIP do najnowszej wersji
  - licencja na linkowanie do 40 portów
  - dodatkowe 2 kanały rozmowne VoIP

**STARSZY INSPEKTOR**  
w Wydziale Administracji, Informatyki  
i Zaplecza Technicznego  
*Tomasz Dalecki*