

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych w ciągu drogi ekspresowej S3a na odcinku Węzeł" Gorzów Południe" (bez węzła) do węzła " Świebodziń Północ" (bez węzła) - od km 92+171 do km 150+600

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej Kod CPV	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
I	D-07.05.02 D-07.05.01 45233100-0	WYMIANA USZKODZONYCH BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH		
1		typ SP-01/2	mb	52
2		typ SP-01/1	mb	8
3		typ SP-04/2	mb	8
4		typ SP-04/1,33	mb	8
5		typ SP-05/2	mb	8
6		typ SP-06/4	mb	8
7		typ SP-06/2	mb	12
8		typ SP 06/1,33	mb	56
9		typ SP-07/4	mb	44
10		typ SP-07/2	mb	120
11		typ SP-09/2	mb	12
12		typ SP-09/1	mb	12
13		typ SP-09/4	mb	8
14		typ SP-10/2	mb	8
15		Bariery ochronne betonowe typ BPS-2	mb	3
16		Wymiana słupka IPE 140	szt	7
17		Wymiana prowadnicy o profilu B	mb	84
18		Wymiana słupka Sigma C 100	szt	10
19		Wymiana pasa profilowego	mb	8
20		Uzupełnienie pasa profilowego	mb	8
21		Regulacja barier ochronnych stalowych w pionie i w poziomie	mb	80
22		Regulacja barier betonowych w pionie i w poziomie	mb	4
II	D-06.00.00 45233100-0	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
23	D-06.03.01	Plantowanie poboczy oraz pasa rozdziału z gruntu rodzimego	m2	120
24	D-05-03.01	Uzupełnienie poboczy ziemnych i pasa rozdziału	m3	20

STARSZY SPECJALISTA
d.s. utrzymania

Barbara Konieczna

KIEROWNIK
REJONU GORZÓW WLKP.

inż. Renata Frankowska-Plączek