

Zbiorcze porównanie wyników badań Monitoringu Jakości Robót za 2011 rok dla kontraktów wykonywanych przez Eurovię

Lp	Oddział	Zadanie	Wykonawca	Nadzór	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Rodzaj badania	Wnioski
1	Białystok																	
2	Bydgoszcz																	
3	Gdańsk																	
4	Katowice	Budowa A1 Maciejów - Sośnica	Eurovia Polska S.A.	Arcadis/ MottMacdonald	6/1 brak	spełniają brak	3/0 6/3	5/0 9/2	brak 4/1	brak 10/2	spełniają spełniają	spełniają spełniają	2/1 spełniają	spełniają spełniają	spełniają spełniają	1/0 brak	betony kruszywa	
					brak	brak	brak	brak	brak	3/2	spełniają	brak	brak	spełniają	spełniają	brak	grunty	
					brak	brak	brak	brak	brak	3/1	spełniają	spełniają	19/3	spełniają	spełniają	brak	mma	
					brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	8/1	13/2	spełniają	spełniają	brak	diagnostyki	
5	Kielce																	
6	Kraków																	
7	Lublin																	
8	Łódź	Budowa A2, Stryków – Konotopa, Odcinek A	Eurovia/Warbud	DHV/Arcadis/Egis	1/0 brak	brak 2/1	5/1 brak	6/1 brak	spełniają spełniają	13/0 2/1	spełniają spełniają	brak brak	spełniają spełniają	60/5 10/3	32/6 8/4	86/14 4/2	grunty kruszywa	
					brak	brak	brak	3/0	spełniają	12/0	spełniają	brak	spełniają	spełniają	6/0	29/0	betony	
					brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	115/13	mma	
					brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	13/1	30/4	diagnostyki	
9	Olsztyn	Budowa S7 Elbląg - Kalsk	Eurovia Polska	Transprojekt Gdański Sp. Zoo		1/1	brak	5/3	5/3	5/3	1/1	brak	brak	brak	brak	brak	kruszywa	
						brak	brak	9/4	27/6	13/6	12/1	12/7	1/1	18/2	brak	brak	mma	
						brak	brak	3/2	11/4	brak	brak	spełniają	brak	brak	brak	brak	grunty	
						brak	brak	brak	brak	4/2	77/34	brak	brak	brak	brak	brak	diagnostyki	
						brak	brak	brak	brak	brak	101/7	28/1	brak	brak	brak	brak	diagnostyki	
		Budowa Obwodnicy Olecka w ciągu DK65	Eurovia	ZBM		7/5	brak	brak	spełniają	22/7	brak	brak	spełniają	brak	3/2	brak	grunty	
						brak	16/2	31/3	spełniają	brak	brak	12/1	spełniają	13/1	brak	11/0	betony	
						brak	brak	brak	brak	3/3	7/3	14/10	brak	brak	brak	1/0	kruszywa	
						brak	brak	brak	brak	brak	4/2	brak	18/6	20/11	brak	brak	mma	
10	Opole																	
11	Poznań	Budowa WOP S5 odc.2, Czachurki – Kleszczewo A2	Eurovia	Lafrentz Polska	4/3	brak	14/6	9/1	brak	brak	brak	3/2	spełniają	brak	brak	2/0	betony	
					brak	8/2	8/1	brak	27/2	14/3	12/1	brak	11/1	12/1	14/2	3/1	grunty	
					brak	1/1	brak	5/2	3/2	25/4	1/1	9/3	spełniają	brak	brak	brak	kruszywa	
					brak	11/2	1/1	brak	20/4	brak	15/9	8/6	70/25	5/3	13/10	26/11	mma	
					brak	brak	brak	brak	3/3	brak	1/1	1/1	brak	3/1	1/1	1/0	diagnostyki	
		Przebudowa DK15 Zduny - gr. Województwa	Eurovia	O/Poznań										2/1	brak	brak	mma	
														1/1	2/1	brak	diagnostyki	
		Przebudowa DK39 rychtal - Baranów	Eurovia	O/Poznań										22/13	spełniają	brak	mma	
														3/3	spełniają	brak	diagnostyki	
12	Rzeszów	Obwodnica Jarosławia w/c DK 4	Eurovia Polska S.A	ZBM Sp. z o.o.	spełniają	brak	6/3	brak	brak	brak	brak	2/1	brak	spełniają	brak	brak	kruszywa	
					brak	brak	brak	32/7	40/8	60/8	brak	33/6	44/11	25/7	47/17	11/2	grunty	
					brak	brak	brak	brak	brak	14/2	9/4	6/2	brak	6/2	19/10	brak	betony	
					brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	1/1	spełniają	2/0	brak	mma	
					brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	2/0	1/1	diagnostyki	
13	Szczecin																	
14	Warszawa	Budowa S8 Salomea - Wolica	EUROVIA	KV PROJEKTY INŻYNIERYJNE I ARCHITEKTONICZNE				7/6	2/2	brak	4/2	brak	spełniają	5/4	brak	3/3	grunty	
								brak	1/1	4/4	brak	1/1	spełniają	spełniają	brak	6/2	kruszywa	
								brak	brak	brak	brak	brak	brak	5/2	brak	brak	mma	
								brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	5/0	betony	
15	Wrocław																	
16	Zielona Góra	Remont DK27 Obwodnica Świdnicy	Eurovia Polska	A. Krzysztofik										7/2	brak	brak	mma	
		*obejmuje kontrakty DRI																

K...  
14.03.2012r