


ZAŁĄCZNIK NR. 3.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ



Fot.1. Model drzwi wewnętrznych



Fot.2. Widok klatki schodowej



Fot.3. Balustrada schodowa



Fot.4. Osłony grzejnikowe



Fot.5. Ubytki mozaiki na korytarzu



Fot.6. Widok korytarza



Fot.7. Widok istniejących rolet okiennych



Fot.8. Sufit korytarza



Fot.9. Ściany korytarza



Fot.10. Widok korytarza



Fot.11. Korytarz parteru



Fot.12. Sufit pomieszczeń biurowych



Fot.13. Widok korytarza