

Zatwierdzenie nr 2

Zestawienie badań kontrolnych - konstrukcja stalowa mostu przez rz. Obrę

Wykonawca badań : Laboratorium Zamawiającego na zlecenie IK

l.p.	rodzaj badania	j.m.	ilość badanych styków na konstrukcji	element konstrukcji	dl. spoiny/1 styk [mm]	gr. blachy [mm]	podstawa badań	miejsce wykonania badania
Badania kontrolne - konstrukcja stalowa mostu przez rz. Obrę : spoiny								
1	badanie RTG spoin czołowych	badanie	4	środkik DG	1500	14	SST M.14.00.00 SST M.14.01.02	Vistal - Gdynia
2	badanie ultradźwiękowe spoin czołowych	badanie	4	Pg (DG)	500	30	SST M.14.00.00 SST M.14.01.02	Vistal - Gdynia
3	badanie ultradźwiękowe spoin czołowych	badanie	4	Pd (DG)	500	30	SST M.14.00.00 SST M.14.01.02	Vistal - Gdynia
4	badanie RTG spoin czołowych	badanie	4	środkik DG	1500	14	SST M.14.00.00 SST M.14.01.02	Plac budowy - Międzyrzecz
5	badanie ultradźwiękowe spoin czołowych	badanie	4	Pg (DG)	500	30	SST M.14.00.00 SST M.14.01.02	Plac budowy - Międzyrzecz
6	badanie ultradźwiękowe spoin czołowych	badanie	4	Pd (DG)	500	30	SST M.14.00.00 SST M.14.01.02	Plac budowy - Międzyrzecz

~~NACZEINK
WYDZIAŁU TECHNOLOGII
LABORATORIUM DROGOWE~~
inż. Andrzej Lada czajński